

АКТ

по итогам мониторинга наличия в МАДОУ – д/с №14 ст. Гривенской и на территории, закреплённой за МАДОУ – д/с №14 ст. Гривенской, категории лиц, нуждающихся в специальном оборудовании, обеспечивающем доступность услуг для инвалидов

от 1 сентября 2022

Комиссией в составе заведующего ДОУ Головки Т.П., старшего воспитателя Манафовой Н.С., старшей медицинской сестры Беловой В.В. с целью устранения недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг МАДОУ – д/с № 14 ст. Гривенской проведен мониторинг статистических данных за последние три года (2018-2020 гг.) по вопросу наличия в МАДОУ – д/с №14 ст. Гривенской и на территории, закреплённой за МАДОУ – д/с №14 ст. Гривенской, категории лиц, нуждающихся в специальном оборудовании, обеспечивающем доступность услуг для инвалидов.

В ходе мониторинга изучены следующие документы:

- списки воспитанников возрастных групп;
- списки работников учреждения;
- списки детей, проживающих на закреплённой за учреждением территории, по результатам подворовых обходов.

В ходе мониторинга выявлено следующее:

В 2018 году:

– в списках воспитанников (136 чел.) и сотрудников (26 чел.) учреждения лица, нуждающиеся в специальном оборудовании, обеспечивающем доступность услуг для инвалидов, отсутствуют;

– по результатам проведенного сотрудниками ДОУ подворового обхода, на территории закреплённой за учреждением, детей (290 чел.) и их родителей (законных представителей), нуждающихся в специальном оборудовании, обеспечивающем доступность услуг для инвалидов, не выявлено.

В 2019 году:

– в списках воспитанников (128 чел.) и сотрудников (26 чел.) учреждения лица, нуждающиеся в специальном оборудовании, обеспечивающем доступность услуг для инвалидов, отсутствуют;

– по результатам проведенного сотрудниками ДОУ подворового обхода, на территории закреплённой за учреждением, детей (274 чел.) и их родителей (законных представителей), нуждающихся в специальном оборудовании, обеспечивающем доступность услуг для инвалидов, не выявлено.

В 2020 году:

– в списках воспитанников (119 чел.) и сотрудников (26 чел.) учреждения лица, нуждающиеся в специальном оборудовании, обеспечивающем доступность услуг для инвалидов, отсутствуют;

– по результатам проведенного сотрудниками ДОУ подворового обхода, на территории закреплённой за учреждением, детей (242 чел.) и их родителей

(законных представителей), нуждающихся в специальном оборудовании, обеспечивающем доступность услуг для инвалидов, не выявлено.

Вывод: в связи с отсутствием в МАДОУ – д/с №14 ст. Гривенской и на территории, закреплённой за МАДОУ – д/с №14 ст. Гривенской, детей и их родителей (законных представителей), нуждающихся в специальном оборудовании, обеспечивающем доступность услуг для инвалидов, в дошкольном учреждении в настоящее время нет необходимости в приобретении сменных кресел-колясок, установке лифтов, расширении дверных проёмов.

Рекомендации:

1. Ответственным лицам МАДОУ – д/с № 14 ст. Гривенской проводить ежегодный мониторинг списков детей, сотрудников и списков подворового обхода по вопросу наличия в МАДОУ – д/с №14 ст. Гривенской и на территории, закреплённой за МАДОУ – д/с №14 ст. Гривенской, категории лиц, нуждающихся в специальном оборудовании, обеспечивающем доступность услуг для инвалидов.

2. Ответственным лицам МАДОУ – д/с № 14 ст. Гривенской выполнить мероприятия по подготовке проектно-сметных документов для проведения ремонтных работ по созданию в учреждении условий для категории лиц, нуждающихся в специальном оборудовании, обеспечивающем доступность услуг для инвалидов (установка пандуса, подъёмников, лифтов, расширения дверных проёмов, оборудование туалета для инвалидов).

Заведующий МАДОУ – д/с № 14
ст. Гривенской

Старший воспитатель

Старшая медицинская сестра



Т.П. Головки

Н.С. Манафова

В.В. Белова

Калининское МУП «Градостроительство»

Градостроительное заключение

от 24 мая 2013г.

№ 157

ст. Калининская

Градостроительное заключение подготовлено по заявке заведующей МБДОУ-детский сад № 14, на предмет обеспечения требований беспрепятственного доступа маломобильных групп населения.

Произведено обследование одноэтажного здания детского сада № 14, расположенного в ст. Гривенской по ул. Кондратенко, 21 «А».

Обследованием на месте установлено: здание детского сада имеет несколько входов. Мероприятия для свободного доступа МГН в здание, разработаны для входа в тамбур № 7 (согласно техпаспорта). Размеры тамбура соответствуют требованиям. Ширина однопольной входной двери, составляет 0,87м (при норме 1,20м.), что не соответствует требованиям п.5.1.4 СП 59.13330. 2012. Замена дверей должна быть произведена в случае реконструкции или капитального ремонта здания. Имеется навес над входом соответствующий норме. Высота цоколя здания составляет 0,25м. от уровня отмостки. Имеется пандус длиной 1,5м, ширина 1,0м. Уклон пандуса составляет 49% (при норме 5%).

Здание выстроено до разработки СНИП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», принятого постановлением Госстроя РФ от 16.07.2001 г. № 73. Планировка здания не отвечает требованиям, необходимым для беспрепятственного доступа маломобильных групп граждан.

Согласно СП.59.13330.2012 «СНИП 35-01-2001» п.1.2, утвержденного приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2011г. № 605, в случае невозможности полного приспособления объекта для нужд МГН следует осуществлять мероприятия в рамках «разумного приспособления».

С этой целью необходимо произвести следующие мероприятия: - покрытие пешеходной дорожки к зданию и площадки должно быть из твёрдых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим

вибрации при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление обуви и колёс кресла-коляски при сырости и снеге;

-произвести реконструкцию пандуса. При существующей высоте крыльца длина пандуса, при уклоне 5%, должна составлять 5,0м. Пандус должен иметь бортики высотой 50мм и двустороннее ограждение поручнями на высоте 0,9 и 0,7м. Предусмотреть устройство навеса над пандусом. Поверхность пандуса должна быть нескользкой, отчётливо маркированной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности;

-перед крыльцом и пандусом за 0,8 и 0,9м должна быть предусмотрена тактильная полоса шириной 0,3-0,5м., для слабовидящих.

-предусмотреть указатель направления, указывающий путь к пандусу;


-предусмотреть поручни с обеих сторон ступеней крыльца на высоте 0,9м.

Вместо пандуса, в качестве варианта, возможно использование кнопки вызова при условии размещения её на выносной опоре. Цвет кнопки должен отличаться от цвета опоры. Данное предложение должно быть согласовано с общественным объединением инвалидов (закон Краснодарского края от 27.04.2007г № 1229-КЗ ст.5, п.7.).

Директор КМУП «Градостроительство»



Р.Е.Шевченко



Заведующему МАДОУ-д/с №14 ст.Гривенской
Т.П.Головки

Калининская районная организация всероссийского общества инвалидов рассмотрела Ваше обращение о согласовании, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», для создания инвалидам и маломобильным группам населения условий, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей инвалидов при посещении МАДОУ-д/с №14 ст.Гривенской, на установление на входе в здание, расположенного по адресу: ст Гривенская, ул.Кондратенко, 21 «А». Кнопку вызова сотрудников, для обслуживания инвалидов и маломобильной группы населения.

Не возражаем против установления на вход в здание МАДОУ-д/с №14 ст.Гривенской, расположенного по адресу: ст Гривенская, ул.Кондратенко, 21 «А» кнопки вызова сотрудников детского сада, для обслуживания инвалидов.

Председатель Калининского района
организации всероссийского общества
инвалидов

 В.А.Старчак